

Tangit FP 504 Pack de mélangeurs de rechange

(U0855)

pour l'application de la mousse de protection incendie Tangit FP 550 2C



Caractéristiques

- Mélange minutieux des deux composants de la mousse de protection incendie Tangit FP 550.
- Comme tubes de mélange supplémentaires pour vider les restes des cartouches Tangit FP 550 ouvertes.
- Spécialement conçu pour la mousse de protection incendie Tangit FP 550 2C
- Conception optimisée pour un meilleur mélange et un écoulement plus facile

Numéro du produit	Type d'accessoire / de pièce de rechange	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
<i>Code article</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unité</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
2181504	Tube de mélange	25	360	210