

Walraven Spray cynkowy

(H30505)

do pokrycia naruszonej warstwy BUP



069710X

069720X

069730X

Zalety & właściwości

- with the application of the 3 layers, the repaired surface meets the BIS UltraProtect® 1000 requirements
- do naprawy uszkodzonych powłok powierzchniowych, w tym BUP1000
- superior treatment for cutted threaded rods, cantilevers and brackets

Numer produktu	Model	Objętość	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita głębokość
Nr produktu			H	W	DtT
Jednostka		ml	mm	mm	mm
0697202	Cynk w sprayu	400	200	68	68