

## Walraven Opravná sada BUP1000

(H30505)

na ošetrovanie poškodených BUP vrstiev



069710X

069720X

069730X

### Vlastnosti & výhody

- pri aplikácii 3 vrstiev spĺňa ošetrovaný povrch požiadavky BIS UltraProtect® 1000
- pre ošetrovanie poškodených vrstiev povrchovej úpravy vrátane BUP1000
- vynikajúce ošetrovanie pre rezané závitové tyče a lišty

Číslo produktu	Model	Zväzok	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka
<i>Písmenové označenie</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Jednotka</i>		<i>ml</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
0697204	Zinkový sprej	400	200	68	68
0697104	Čistiaci sprej	500	240	68	68
0697304	Protikorózna ochrana		200	68	68